

利辛县住房和城乡建设局文件

利建管〔2023〕15号

利辛县住建局关于 2023 年第一季度 建筑施工安全、扬尘治理暨建筑业市场 检查情况的通报

各建设、施工、监理企业：

为贯彻落实中央、省、市、县有关安全生产的要求，在市住建局、县安委会的指导下，县住建局成立检查组对各在建项目开展了第一季度建筑施工安全和建筑业市场、扬尘治理情况检查，现将检查情况通报如下：

一、基本情况

此次检查，以“四不两直”和“双随机、一公开”的方式开展了施工安全专项治理督查检查，共检查在建工程项目 60 次，下发监督整改通知书 41 份，巡查记录 19 份，建筑施

工安全生产移交行政处罚案件 1 件，对发现的安全生产隐患排查落实不到位问题，督促相关责任主体进行了整改。召开了 1 次住建系统第一季度安全生产、扬尘防治暨建筑业产值工作部署培训会。

二、存在问题

（一）实体风险管控仍然不到位

部分工程项目存在的安全问题：群塔防碰撞方案缺少编制依据，且内容不完善；施工用电采用多级漏电保护系统未做到分级响应；部分洞口缺少防护，无井处缺少水平防护；塔吊天窗限位失效；塔吊基础积水；接料平台缺少协撑杆；脚手架悬挑处局部缺少钢丝绳；悬挑钢平台只有一道钢丝绳受力；悬挑脚手架悬挑层底部局部未封闭；未开展施工现场风险管控评价；监理单位未对分包单位责任制、规章制度等进行审核。

（二）文明施工、扬尘防治方面

部分工程项道目路积尘较多、现场裸土和易扬尘的材料覆盖不到位，土方作业未采取湿法作业。

（三）建筑市场管理方面

部分工程项目存在的市场行为问题：施工、监理单位任命文件人员未全部纳入实名制考勤管理；分包单位未配备劳务员。

三、处理处罚

(一) 施工安全生产处罚情况

对 1 个违反建筑安全生产法规的单位移交处罚：春风雅苑项目现场 20#、22#楼塔吊交叉作业时防碰撞措施未落实，违反了《建筑起重机械安全管理规定》(住建部令第 166 号)第二十一条第七款的规定，已移交处罚。

(二) 建筑施工扬尘处罚情况

对 2 家扬尘措施落实不到位的施工单位进行移交处罚，分别是晴岚绿苑项目施工单位安徽宝业建工集团有限公司和师大聚龙府项目施工单位安徽省聚龙建设有限公司。

四、工作要求

(一) 制度落实。继续推进落实《亳州市建筑施工安全管理第三方服务制度》、《亳州市建筑起重机械“四位一体”管理制度》、等六项制度，及时做好挂牌督办安全隐患整改销案工作。

(二) 推动建筑施工项目安全生产标准化管理的提升。一是推行承插型盘扣式钢管支架；二是推动在线安全监控等信息化系统建设；三是推动新开工的规模以上政府投资项目及创建市级及以上标准化示范工地的项目，创建智慧工地、绿色工地、红色工地、安心工地。

(三) 加强建筑业市场管理工作。一是要加强考勤监管，

对关键岗位人员实名制监督，加大建设各方责任主体在岗履职情况的查处力度；二是全面加强农民工工资保障工作。督促企业完善工资支付保障机制，严格落实建筑领域“黑名单”制度，对存在严重拖欠农民工工资行为的企业，决不允许再进入我县建筑市场。

（四）严格落实整改。对日常巡查、专项督查中发现的隐患，坚持执行“零容忍”。对危大工程存在的问题，各县区要按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》督促企业限期落实整改。

（五）加大执法力度。对整改不力、存在重大隐患的施工现场，责令立即停工并立案处理。对存在安全生产隐患且不按要求落实整改的给予通报批评并录入企业和个人信用档案。依法依规做好相关处理处罚，限期落实整改。

2023年4月1日

