

2023 年校舍安全隐患排查

根据上级文件和会议精神，为了及时排除校舍安全隐患，确保师生生命安全和学校财产安全，孙庙乡中心校带领相关人员对全学区校舍进行了拉网式的安全隐患排查，下面特对本次排查情况作以汇报。

一、领导重视，具体部署

中心校高度重视校舍安全工作具体部署，牢固树立以人为本、以防为主的思想，把确保师生生命财产安全放在各项工作的首位，坚决克服麻痹松懈思想和侥幸心理，时刻保持高度警惕，切实增强排查工作的责任感和使命感，扎扎实实落实各项排查措施，确保师生安全和校舍安全。

二、目标明确，检查到位

为了做好校舍安全隐患排查工作，中心校召开专门会议作了具体部署，明确了本次检查内容：消防设施、安全标志、电器线路、宿舍、实验器材、楼顶等。通过 2023 年 9 月 25 日至 26 日这两天隐患排查，做到了“一个不漏”。经过认真细致检查，发现了个别学校校舍安全存在如下问题：

1. 对学校校舍用电线路、设备进行检查，发现个别学校电线老化、零乱、裸漏现象、插座毁坏、应急灯不能正常使用。
- 2、灭火器材长期失修，不能正常使用，重点部位和场所消防设施（灭火器材和消防栓）不齐全。
3. 下课时，楼梯、走廊处，有学生追逐打闹现象。楼道内存在教职工电瓶车现象。

4. 学生宿舍和教学楼楼内无消防水和消防栓、疏散标识不符合实际疏散要求、不醒目、甚至没有。消防疏散出口长期锁闭，学生宿舍墙壁有插座充电，。

5. 校舍屋顶有破损、渗透水，排水口处有堵塞积水现象。

6. 教学楼门窗玻璃、扶手栏杆、室内瓷砖有松动、摇晃、毁坏现象。

三、整改措施

1、用电线路、设备更新，应急灯正常使用

2、疏散通道要畅通，消防安全疏散标志要醒目。

3. 灭火器材维修更换正常使用，重点部位和场所消防设施（灭火器材和消防栓）齐全。

4. 学生宿舍插座切断电源。

5. . 校舍屋顶、门窗玻璃、扶手栏杆、室内瓷砖维修加固。

6. 加大教育宣传，增强安全防范意识和能力。

7、发现问题，建立问题清单，立行立改。

通过此次校舍安全隐患排查，各学校充分认识到安全是学校教育教学工作正常进行的重要保障，牢固树立“安全第一，防范第一”、“学校安全无小事”的思想，树立“责任重于泰山”的意识，坚持警钟长鸣，常抓不懈，不断提高认识，严格管理，严密防范。中心校继续做好回头看工作，确保校园安全无隐患！

孙庙乡中心校

2023 年 9 月 27 日

孙庙乡学区中心校
2023 年 9 月 27 日

